



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI”

Via delle Palme, 13 04011 Aprilia (LT)

☎ 0692704059 – 3428274528 - C.M. LTIC82200N - C.F. 80008190599 - C.U. UFH0UP

Codice IPA: istsc_ltic82200n Sito web: www.icgiovannipascoli.edu.it –

✉ Email: ltic82200n@istruzione.it – ✉ PEC: ltic82200n@pec.istruzione.it

Plesso “Montarelli” Via S. Di Giacomo ☎ /fax 0695275341 – 0692703974

Plesso “Pirandello” Via Lazio ☎ /0692704397

Coordinate bancarie presso la Banca d'Italia (T.U. - solo per altre PA) : IT69Y0100004306TU0000026749
C.C. B. BPER IT 22 G 05387 73920 000000004686

Circolare n. 215

Aprilia, 13 febbraio 2025

Al DSGA, Al personale ATA della sede centrale

OGGETTO: sorveglianza e aggiornamento registro uscite di sicurezza

In relazione al controllo e al periodico aggiornamento del **registro delle uscite di sicurezza**, da redigere in ottemperanza delle prescrizioni di legge previste dalla vigente normativa, si comunica quanto segue:

La sorveglianza è svolta dal personale interno incaricato (sigg. Anna De Santis, Silvana Raponi, Antonella Galante, Debora Andreoni, Anna Maria Coriddi, Mario Affuso, Vincenzo Maddaloni e Floriana Cicimurri) con **cadenza giornaliera**.

La registrazione (firma e data) di avvenuta verifica giornaliera, **NON deve avvenire tutti i giorni ma a cadenza mensile**.

Eventuali anomalie, difformità, ecc..., dovranno essere tempestivamente comunicate all’addetto responsabile dei registri, sig.ra Anna De Santis, la quale dovrà compilare il “Rapporto di non conformità”, presente all’interno del registro stesso, indicando il tipo di anomalia riscontrata e segnalando la stessa al DS.

In riferimento alla sorveglianza giornaliera delle uscite di sicurezza, il controllo deve essere effettuato secondo quanto segue:

- L’uscita deve essere segnalata da idoneo cartello;
- L’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;
- Verificare che l’anta/e della porta sia facilmente e completamente apribile;
- Il maniglione antipanico deve essere saldamente attaccato all’anta della porta;
- Il telaio e le cerniere devono risultare in buono stato e saldamente unite tra loro;
- Verificare il funzionamento del maniglione antipanico;
- Verificare l’assenza di eventuali sistemi di chiusura (lucchetti, catene, ecc.).

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof. **Ciro Scognamiglio***

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA

A MEZZO STAMPA
AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 3, C.2
DEL D.LGS. N.39/1993